$1-P_{hp}$
Idle
$1-P_{hp}$
P_{hp}
Semi-active
Active
P_{hp}/W_0
P_{hp}/W_0
$1-P_c$
$0,0$
$0,1$
$0,W_0-1$
P_c/W_1
P_c/W_1
P_{scf}
P_{mh}
P_c/W_{i-1}
P_c/W_{i-1}
$1-P_c$
$i-1,0$
$i-1,1$
$i-1,W_{i-1}-1$
P_c/W_i
P_c/W_i
$1-P_c$
$i,0$
$i,1$
i,W_i-1
P_c/W_{i+1}
P_c/W_{i+1}
P_c/W_m
P_c/W_m
$1-P_c$
$m,0$
$m,1$
m,W_m-1
P_c/W_m
P_c/W_m